

Ulica Strzelców Bytomskich II będąca łącznikiem między ul. Szymały, minirondem a ul. Długą i Hlonda pozwala ominąć ruchliwą DK 11, dlatego pełni ważną funkcję dla mieszkańców osiedla gen. Ziętka. Ze względu na jej zły stan techniczny konieczna była jej gruntowna przebudowa, która właśnie dobiega końca. Koszt całej inwestycji to ponad 567 tys. zł.

- Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki przekazaniu dodatkowych środków, jakie udało się wyasygnować z budżetu miasta w 2021 roku - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Dobre warunki atmosferyczne umożliwiły wykonanie większości prac związanych z przebudową drogi. Wykonawcy pozostały jeszcze m.in. prace porządkowe i nasadzenie zieleni. Po nich będą przeprowadzone odbiory, dzięki czemu będzie możliwe dopuszczenie ulicy do ruchu - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Osiedlowa droga prawie gotowa

222-metrowy odcinek drogi nie tylko łączy dwie główne ulice na osiedlu im. gen. Ziętka. Przy ul. Strzelców Bytomskich II znajdują się miejsca parkingowe, a ulica ta pozwala również dojechać do bloków znajdujących się przy ul. Szymały.

W ramach prowadzonych robót drogowych, wykonawca - firma „DROGOPOL” z Katowic wykonała już drenaż i koryto drogi wraz z podbudową tłuczniową, wymieniono krawężniki, wykonano warstwę podbudowy mineralnej, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego, jak również uporządkowano miejsca

parkingowe. Do zakończenia prac pozostały jeszcze: nasadzenia zieleni, prace porządkowe oraz roboty związane z uszczelnieniem kostki brukowej.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma czas do połowy lipca br. na wykonanie wszystkich prac, jednak jeśli wszystkie roboty zostaną zakończone a droga przejdzie odbiory, ulica Strzelców Bytomskich II zostanie dopuszczona wcześniej do ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że zamknięcie ul. Strzelców Bytomskich II było konieczne ze względu na spore zniszczenia nawierzchni i uszkodzenie konstrukcji drogi, a w ramach prowadzonych prac zostanie przebudowana droga o łącznej powierzchni 1862 mkw.

Aktualnosci_photos/20220502_4